



SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

( Autarquia Municipal Criada pela Lei nº 946-A de 20/10/1980 e alterada pela Lei nº 1.815 de 05/09/2006 )

Praça Nossa Senhora do Carmo, 238 - Centro - Carmópolis de Minas - CEP 35.534-000 CNPJ 20.898.698/0001-11



Qualidade da Água- ATERRO CONTROLADO Referente a 03/2025

[Imprimir](#) | Fechar Janela

| Parâmetro Analisado | Unidade      | Valores Permitidos | Valor Mínimo Encontrado | Valor Máximo Encontrado | Valor Médio | Número de Análises Realizadas | Valores Encontrados |                  |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                     |              |                    |                         |                         |             |                               | Dentro dos Padrões  | Fora dos Padrões |
| Turbidez            | uT           | Máximo: 5,0        | 0.20                    | 0.33                    | 0.26        | 4                             | 4                   | 0                |
| pH                  | -            | -                  | 7.38                    | 7.71                    | 7.49        | 4                             | 4                   | 0                |
| Cor Aparente        | uH (U.Hazen) | Máximo: 15,00      | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 4                             | 4                   | 0                |
| Flúor               | mg/L         | Máximo: 1,5        | 0.01                    | 0.12                    | 0.05        | 4                             | 4                   | 0                |
| Cloro Residual      | mg/L         | Mínimo: 0,2        | 0.62                    | 0.85                    | 0.77        | 10                            | 10                  | 0                |
| Coliformes Totais   | -            | Ausentes           | -                       | -                       | -           | 4                             | 4                   | 0                |
| E Coli              | -            | Ausentes           | -                       | -                       | -           | 4                             | 4                   | 0                |

SESAM CARMÓPOLIS

Pedro Lucas Gonçalves de Souza

Diretor Geral

José Ângelo Vasconcelos

Resp. Técnico CRQ 02400498